

**INFORME DE LAS OBRAS LLEVADAS A CABO  
Y QUE FALTAN POR REALIZAR**

**1. OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO QUE AFECTAN A SU CONSTRUCCIÓN**

1.1. Eliminación de las humedades.

1.2. Abundantes restos óseos descontextualizados. Tres fases de enterramientos: 1ª ataúdes del s. XVIII; 2ª enterramientos del s. XV-XVI, 3ª enterramientos primitivos del s. XII-XIII (sepulcros antropomorfos).

Bajo las inhumaciones, estratos de escombros: adobes, piedras, ladrillos y tejas, algunos con materiales muy significativos (s. X-XI).

Progresivamente que se retiraban estos rellenos, aparecían diferentes estructuras murarias, unas relacionadas con la construcción del edificio en el s. XII-XIII, y otras preexistentes, destacando los restos de un espacio doméstico de época califal-taifa, s. X-XI.


Con la ciudad bajo dominio cristiano y su progresiva transformación urbana, la vivienda islámica fue colmatada, y el espacio santificado con un nuevo templo, quizás en recuerdo del que tal vez se pudo levantar en época visigoda.



1.3. Forjado con chapa colaborante.



1.4. Suelo radiante mediante aerotermia.



## 2. SOLUCIÓN ADOPTADA PARA ADECUAR EL TEMPLO A SU FUNCIÓN LITÚRGICA

### 2.1. Capilla mayor. Restitución de los huecos de paso antiguos.



### 2.2. Recuperación de la capilla del testero de la nave sur.



### 2.3. Recuperación de la puerta original de la sacristía.



## 3. RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL SUBSUELO

### 3.1. Recuperación de la nave central (Baptisterio) y sus criptas.



### 3.2. Recuperación de la nave norte y su cripta



### 3.3. Recuperación de la nave sur y su cripta



#### 4. INTERVENCIONES QUE FALTAN POR REALIZAR

- 4.1. Pavimento de piedra caliza.
- 4.2. Intervención restaurativa de los fustes y capiteles.
- 4.3. Consolidación de algunas zonas disgregadas de los muros.
- 4.4. Instalaciones: electricidad, seguridad, megafonía.
- 4.5. Terminar el baptisterio.
- 4.6. Terminar la cripta/relicario.
- 4.7. Escaleras de acceso a las naves del subsuelo.
- 4.8. Protecciones de las escaleras de acceso a las naves del subsuelo.
- 4.9. Pasarela de tránsito en la nave sur, hacia el acceso de las criptas.
- 4.10. Nueva escalera de acceso a la sacristía superior. De este modo se recupera y pone en valor el hall de entrada al templo.
- 4.11. Mejorar la estética del patio eliminando el aseo de obra de los años 70 y dejando el patio limpio.
- 4.12. Terminar el nuevo aseo, en la sacristía.
- 4.13. Bancos y Mobiliario.

#### PARTIDAS POR PAGAR Y/O PRESUPUESTADAS

<b>CERTIFICACIONES</b>	<b>GASTO</b>
Certificación 18	8.469,21
Certificación 19	14.516,19
Certificación 21	5.527,70
Certificación 22	13.927,81
Certificación 23	8.477,02
Certificación 24	16.744,62
Certificación 25	11.647,22
Certificación 27	9.497,97
Prev. Oct. Certificación 28	15.000,00
Prev. Nov. Certificación 29	15.000,00
Prev. Dic. Certificación 30	15.000,00
CLIMATIZACIÓN	48.400,00
PAVIMENTO IGLESIA	53.787,65
BAPTISTERIO	5.097,25
PROTECCIONES ESCALERAS	11.651,33
SEGURIDAD	3.601,97
MEGAFONÍA	4.033,24
VOZ Y DATOS	2.159,92
BANCOS	15.826,00
ARMARIO SACRISTÍA	6.243,15
	<b>284.608,25</b>